

## UNTERHALTS-MERKBLATT – HOLZ-CARPORT

(Detailierte Kurzfassung für Eigentümer)

### 1. Jährliche Kontrolle (Frühling empfohlen)

#### Holzteile:

- Sichtprüfung auf Risse, Verfärbungen, Grünbeläge und Schimmel.
- Kontrolle auf Abplatzungen, Trockenrisse, Wasserlaufspuren.
- Prüfen, ob einzelne Stellen weich oder feucht wirken.

#### Verbindungen & Beschläge:

- Schrauben, Winkel, Bolzen und Pfostenträger auf festen Sitz prüfen.
- Sichtbare Korrosion oder Rostansätze beachten.
- Metall-Holz-Verbindungen auf Feuchteflecken kontrollieren.

#### Dach & Entwässerung:

- Dachfläche von Laub, Ästen, Staub und Moosablagerungen befreien.
- Dachrinnen, Ablaufrohre und Speier auf freien Durchfluss prüfen.
- Auf stehendes Wasser oder ungewöhnliche Verformungen achten.

#### Umgebung:

- Vegetation mindestens 10 cm Abstand vom Holz.
- Erd- oder Splittniveau nicht höher als bei Montage vorgesehen.
- Keine dauerhafte Feuchtigkeit am Fussbereich der Pfosten.

### 2. Reinigung

#### Holzreinigung:

- 1–2× pro Jahr mit weicher Bürste, Wasser oder milder Seifenlauge.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Kein Hochdruckreiniger, da dieser die Fasern beschädigt.

#### Dachreinigung:

- Groben Schmutz, Laub und Ablagerungen entfernen.
- Keine scharfen Werkzeuge auf Abdichtungen einsetzen.

### 3. Oberflächenschutz / Anstrichintervalle

#### Anstrichintervalle:

- Vorvergrauung (Greyback): alle 5–8 Jahre auffrischen.
- Dünnschichtlasur: alle 3–5 Jahre.
- Deckender Anstrich: alle 5–8 Jahre.
- Geölte Flächen: alle 1–3 Jahre.

#### Hinweise:

- Vor neuem Anstrich Oberfläche reinigen, lockere Teile anschleifen.
- Nur systemkompatible Produkte verwenden.
- Bei Farbveränderungen oder starker Beanspruchung früher nachbehandeln.

#### **4. Holz ist ein Naturprodukt – normal sind:**

- Riss- und Spaltbildung während des Trocknens.
- Vergrauung durch UV-Einwirkung.
- Leichte Verfärbungen durch Feuchtigkeit oder Metallkontakt.
- Quellen und Schwinden je nach Jahreszeit.

Diese Punkte sind kein Mangel, solange keine tiefen Schäden oder Tragprobleme entstehen.

#### **5. Wann Fachbetrieb kontaktieren?**

- Weiche, faulige oder stark feuchte Holzbereiche.
- Stark rostende Schrauben oder beschädigte Metallteile.
- Verformungen, sichtbare Setzungen, Neigungen oder Verschiebungen.
- Beschädigungen durch Sturm, Hagel oder Fahrzeuge.
- Unsicherheit bei Wahl des Anstrichsystems oder Pflegeintervallen.

#### **6. Dach & Begrünung**

##### Dach allgemein:

- Regelmässig kontrollieren, besonders nach Stürmen.
- Abläufe frei halten – Wasser muss ohne Stau ablaufen können.
- Abdichtung vor mechanischen Schäden schützen.

##### Dachbegrünung (falls vorhanden):

- Fremdbewuchs entfernen.
- Substrathöhe kontrollieren.
- Ausreichende Versorgung in Trockenperioden sicherstellen.
- Keine Wurzelerneuerer oder aggressive Mittel einsetzen.

#### **7. Winter / Schnee**

- Bei hohem Schneeaufkommen Dach beobachten.
- Wenn nötig Schneelast vorsichtig reduzieren (Schneeschaufel mit Kunststoffkante).
- Keine Haufen direkt gegen Holzstützen schieben.
- Dach nicht mit harten Werkzeugen beschädigen.

#### **8. Lagerung unter dem Carport**

- Holz, Geräte, Möbel mit Abstand zu Holzstützen lagern.
- Keine dauerfeuchten Gegenstände direkt am Holz.
- Ausreichende Hinterlüftung gewährleisten.
- Keine aggressiven Stoffe oder Salze lagern, die Korrosion fördern können.

"Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung."

Max Zumstein AG  
Solothurnstrasse 2  
4536 Attiswil  
Tel: 032 637 22 04  
E-Mail: [info@swisscarport.ch](mailto:info@swisscarport.ch)

## Professionelle Nachbehandlung – direkt über uns möglich

Damit Ihr Holz-Carport langfristig geschützt bleibt, sind in regelmässigen Abständen Nachbehandlungen erforderlich. Sie müssen diese Arbeiten jedoch nicht selbst durchführen.

### Unser betriebseigener Maler übernimmt für Sie:

- Auffrischungsanstriche
- Renovations- und Unterhaltsanstriche
- Systemkonforme Farbbehandlungen (Greyback / Lasuren / Deckfarben / Öle)
- Fachgerechte Vorbereitung und Ausführung

richtige, systemkompatible Färbmaterial – selbstverständlich mit kurzer Anwendungsempfehlung.

**Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Offerte oder Materialbestellung.**



Seitenwand Carport **17**  
Jahre **Ohne**  
Nachbehandlung.



Seitenwand Carport  
gereinigt und Frisch  
Farbbehandelt.